


L. d. A.



Dr.-Ing. Peter Martens  
Dipl.-Ing. Frank Puller  
Beratende Ingenieure für Bautechnik VBI

Dr.-Ing. Peter Martens Pockelsstraße 7 D-38106 Braunschweig

Dr.-Ing. Peter Martens

Lehrbeauftragter der  
Technischen Universität Braunschweig  
Prüfingenieur für Baustatik

Telefon 0531/33 80 90/99  
Telefax 0531/33 80 04

Stadt Peine  
Der Stadtdirektor  
- Hochbauamt (652) -  
Postfach 17 60

31207 Peine

Ihr Schreiben  
10.11.1994

Ihr Zeichen  
84/94

Unser Zeichen  
Dr.Ma/Hö/Mö

Datum  
08.10.1996

**Prüfverzeichnis Nr. 94 083  
Prüfbericht Nr. 9 (1. Nachtrag)**

Gesehen

Peine, den ~~10.10.~~ 1996  
Bauaufsicht  
I.A.

- |                                    |   |         |
|------------------------------------|---|---------|
| 1. Bauobjekt:                      | Nahverkehrsterminal Peine   |         |
| 2. Bauherr:                        | Stadt Peine<br>Kantstraße 5, 31224 Peine  |         |
| 3. Entwurfs-<br>verfasser:         | Bahlo Köhnke Stosberg und Partner GmbH<br>Freundallee 13, 30173 Hannover              |         |
| 4. Aufsteller der<br>Berechnungen: | grbv Beratende Ingenieure VBI im Bauwesen<br>Postfach 81 02 62, 30502 Hannover        |         |
| 5. Geprüfte<br>Unterlagen:         | <b>Fahrradstation - Süd</b><br>Konstruktionszeichnung Blatt Nr. 567 a                 | 1 Blatt |
|                                    | <b>Bahnhofsuhrr und Wartezone</b><br>Konstruktionszeichnung Blatt Nr. 514 a, 568, 569 | 3 Blatt |
| 6. Baustoffe:                      | Betonstahl BSt 500 S, BSt 500 M<br>Beton B 25<br>Profilstahl St 37-2                  |         |
| 7. Berechnungs-<br>grundlagen:     | DIN 1054, DIN 1054, DIN 1055,<br>DIN 18800  |         |

- 8. Bodenpressung**  
Siehe Prüfbericht Nr. 1 vom 10.03.1995.
- 9. Belastungsannahmen**  
Siehe Prüfbericht Nr. 1 vom 10.03.1995.
- 10. Konstruktionsbeschreibung**  
Vgl. Prüfbericht Nr. 1 bis 8.  
Bei den geprüften Unterlagen handelt es sich um die restlichen Konstruktionszeichnungen der Fundamente für die Fahrradstation-Süd, Bahnhofsuhr und Wartezone Busterminal.
- 11. Prüfbemerkungen**  
Die o.a. Konstruktionsunterlagen wurden auf Richtigkeit und auf Übereinstimmung mit den geltenden Normvorschriften geprüft.  
Es ergaben sich keine besonderen Prüfbemerkungen.
- 12. Ergebnis der Prüfung**  
Die geprüften Unterlagen erfassen die unter Punkt 10 beschriebenen Konstruktionen und entsprechen den einschlägigen Bestimmungen.  
  
Die Konstruktionszeichnungen stimmen mit der statischen Berechnung überein.  
  
Gegen eine Bauausführung nach den geprüften Unterlagen bestehen in statischer Hinsicht keine Bedenken.  
  
Die Prüfberichte Nr. 1 bis 8 sind Bestandteil dieses Prüfberichtes.  
  
Die Prüfung dieses Nachtrages ist abgeschlossen.  
  
Als Anlage erhalten Sie die komplette 1. und 2. Ausfertigung der in diesem Prüfbericht aufgeführten Unterlagen.

Verteiler:  
Hochbauamt Peine (2 x)  
Bauherr Stadt Peine (1 x)  
Aufsteller grbv (1 x)  
Prüfakte (1 x)



Dr.-Ing. Martens